



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CARAUARI - 2018

Em atendimento ao Decreto **5440, 04/05/2005** que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade e institui mecanismos para sua divulgação; e aos artigos 6º, inciso III e 31 da **Lei 8.078, 1990**, transcritos a seguir:

“São direitos básicos do consumidor ... a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

“A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

Informamos:

Manancial de Abastecimento: A cidade de **CARAUARI** utiliza para o abastecimento de água, manancial subterrâneo (poços). A qualidade da água é monitorada de acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 05 Anexo XX de 28 de setembro de 2017, seguindo as frequências e parâmetros estabelecidos.

Qualidade do Manancial no Período: Durante o decorrer do ano de 2018, não foram constatadas nenhuma contaminação ou variação de qualidade nos mananciais, que comprometessem a qualidade da água produzida e distribuída à população.

Processo de Tratamento: A água do manancial subterrâneo é captada por meio de poços profundos. Esta água passa por um processo de tratamento onde recebe cloro antes de chegar às casas dos consumidores. A eficiência desse processo é monitorada diariamente, 365 dias no ano, na saída do ponto de cloração e na rede de distribuição de água.

A COSAMA produz diariamente 4.537.592 litros de água tratada.

Distribuição: Após a água ser clorada, ela é distribuída para o consumo da população através da rede de distribuição de água, feita em tubos PVC, com extensão de 42.586 metros, que estão em perfeito estado de conservação.

